

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 濂溪区第三小学项目

项 目 编 号 濂发改字〔2018〕55号

建 设 地 点 九莲南路以西，昌九高速桥以北

验 收 单 位 九江市濂溪区教育体育局

2021年5月27日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

|                    |                                   |      |         |
|--------------------|-----------------------------------|------|---------|
| 项目名称               | 濂溪区第三小学项目                         | 行业类别 | 社会事业类项目 |
| 主管部门<br>(或主要投资人)   | 九江市濂溪区教育体育局                       | 项目性质 | 新建      |
| 水土保持方案审批部门、文号及时间   | 九江市濂溪区水利局<br>濂水字〔2019〕8号, 2019年1月 |      |         |
| 水土保持方案变更审批部门、文号及时间 | /                                 |      |         |
| 水土保持初步设计审批部门、文号及时间 | /                                 |      |         |
| 项目建设起止时间           | 2019年4月至2020年8月                   |      |         |
| 水土保持方案编制单位         | 九江绿野环境工程咨询有限公司                    |      |         |
| 水土保持初步设计单位         | /                                 |      |         |
| 水土保持监测单位           | 江西园景环境科技有限公司                      |      |         |
| 水土保持施工单位           | 江苏南通三建集团股份有限公司                    |      |         |
| 水土保持监理单位           | 九江市建设监理有限公司                       |      |         |
| 水土保持设施验收<br>报告编制单位 | 江西园景环境科技有限公司                      |      |         |

## 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》2019（160）号文的要求，九江市濂溪区教育体育局于2021年5月27日在九江市主持召开了濂溪区第三小学项目水土保持设施验收会。参加会议的有设计单位中铁上海设计院集团有限公司、施工单位江苏南通三建集团股份有限公司、水土保持监理单位九江市建设监理有限公司、水土保持方案编制单位九江绿野环境工程咨询有限公司以及水土保持监测、验收报告编制单位江西园景环境科技有限公司等单位及特邀专家共**10**人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组察看了工程现场，查阅了各参建单位提供的有关技术资料，听取了水土保持工程施工、方案编制、监测、监理和水土保持设施验收报告编制等单位的汇报，经质询、讨论，形成了濂溪区第三小学项目水土保持设施验收意见。

### （一）项目概况

濂溪区第三小学项目位于九莲南路以西，昌九高速桥以北。工程占地总面积 3.46hm<sup>2</sup>，总建筑面积 25231.62m<sup>2</sup>，绿化面积 0.95hm<sup>2</sup>。项目主要规划建设 1~2#教学楼、3#教学楼、综合楼、食堂、操场、室外足球场、室外网球场、室外乒乓球场、地下室以及绿化、道路等配套措施建设。项目总投资 1.14 亿元，其中土建投资 8500 万元。工程于 2019 年 4 月开工，2020 年 8 月完工，总工期 17 个月。（2019 年九江市土地储备

中心对本项目二期工程防治区土地使用权进行回收；并委托江西省煤田地质局测绘大队对本项目一期工程防治区用地进行重新测量，测量结果为一期工程防治区占地面积为 3.46hm<sup>2</sup>）

## （二）水土保持方案批复情况

2019 年 1 月 31 日，九江市濂溪区水利局下发了《关于〈濂溪区第三小学项目水土保持方案报告书〉的批复》（濂水字〔2019〕8 号）。

## （三）水土保持初步设计情况

无。

## （四）水土保持监测情况

2020 年 10 月，九江市濂溪区教育体育局委托江西园景环境科技有限公司对濂溪区第三小学项目开展水土保持监测工作；监测单位按照水土保持监测相关要求开展了本项目水土保持监测，共提交水土保持监测季度报表 1 份，2021 年 5 月编制完成了《濂溪区第三小学项目水土保持监测总结报告》。监测报告结论为：本工程水土流失防治指标达到了方案批复的防治目标值，未发生明显水土流失危害。

## （五）验收报告编制情况和主要结论

2021 年 5 月，江西园景环境科技有限公司编制完成了《濂溪区第三小学项目水土保持设施验收报告》。主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、补充开展了水土保持监测工作，水土保持法定程序完整；水土流失防治任务完成；水土流失防治目标达到方案批复目标值。

## （六）验收结论

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件的要求，落实了水土流失防治措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到方案批复的目标值，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

#### **（七）后续管护要求**

加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

濂溪区第三小学项目水土保持设施验收组成员签字表

| 分 工 | 姓 名 | 单 位            | 职务/职称 | 签 字 | 备 注        |
|-----|-----|----------------|-------|-----|------------|
| 组长  | 万功铎 | 九江市濂溪区教育体育局    | 项目负责人 | 万功铎 | 建设单位       |
|     | 邱 斌 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 项目经理  | 邱斌  | 施工单位       |
|     | 刘红伟 | 中铁上海设计院集团有限公司  | 设计代表  | 刘红伟 | 设计单位       |
|     | 王 麒 | 九江市建设监理有限公司    | 总监代表  | 王麒  | 监理单位       |
|     | 邓冬冬 | 九江绿野环境工程咨询有限公司 | 助 工   | 邓冬冬 | 水土保持方案编制单位 |
|     | 谭 威 | 江西园景环境科技有限公司   | 助 工   | 谭威  | 验收报告编制单位   |
|     | 王祥生 | 九江经济开发区社会发展局   | 高 工   | 王祥生 | 验收专家       |
|     | 卢 平 | 九江市水利规划设计院     | 高 工   | 卢平  | 验收专家       |
|     | 胡荣玲 | 九江市发展和改革委员会    | 农艺师   | 胡荣玲 | 验收专家       |