

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 浔阳区战备路保障性住房综合安置小区二期及绕
小区市政战备支路项目

项 目 编 号 浔发改发〔2015〕12号

建 设 地 点 九江市浔阳区战备路与战备支路交汇处以南

验 收 单 位 九江市浔阳区城市建设投资有限公司

2022年3月2日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	浔阳区战备路保障性住房综合安置小区二期及绕小区市政战备支路项目	行业类别	房地产工程
主管部门 (或主要投资人)	九江市浔阳区城市建设投资有限公司	项目性质	新建
水土保持方案审批部门、文号及时间	九江市浔阳区农业农村水利局 浔农水字〔2020〕43号，2020年10月		
水土保持方案变更审批部门、文号及时间	/		
水土保持初步设计审批部门、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2016年11月至2019年11月		
水土保持方案编制单位	江西园景环境科技有限公司		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持监测单位	江西园景环境科技有限公司		
水土保持施工单位	江西建工第一建筑有限责任公司		
水土保持监理单位	九江市建设监理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	江西园景环境科技有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》〔2019〕（160）号文的要求，九江市浔阳区城市建设投资有限公司于2022年3月2日在九江市主持召开了浔阳区战备路保障性住房综合安置小区二期及绕小区市政战备支路项目水土保持设施验收会。参加会议的有设计单位华维设计集团股份有限公司、施工单位江西建工第一建筑有限责任公司、水土保持监理单位九江市建设监理有限公司、水土保持方案编制和监测及验收报告编制单位江西园景环境科技有限公司等单位代表，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组察看了工程现场，查阅了各参建单位提供的有关技术资料，听取了水土保持工程施工、方案编制、监测、监理和水土保持设施验收报告编制等单位的汇报，经质询、讨论，形成了浔阳区战备路保障性住房综合安置小区二期及绕小区市政战备支路项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

浔阳区战备路保障性住房综合安置小区二期及绕小区市政战备支路项目位于九江市浔阳区战备路与战备支路交汇处以南。工程占地总面积3.40hm²，其中安置房工程区2.86hm²，战备支路工程区0.54hm²，安置房工程区总建筑面积125734.83m²，绿化面积8546.41m²，战备支路工程区道路红线宽为12m，设计时速20km/h，总长约450m，行道树绿化

面积 180m²。项目主要由 6 栋住宅楼、沿街商业裙楼、1 条市政道路（代建）、地下室、道路广场及绿化等设施组成。项目总投资 35000 万元，其中土建投资 21000 万元。工程于 2016 年 11 月开工，2019 年 11 月完工，总工期 37 个月。

（二）水土保持方案批复情况

2020 年 10 月 31 日，九江市浔阳区农业农村局下发了《关于〈浔阳区战备路保障性住房综合安置小区二期及绕小区市政战备支路项目水土保持方案报告书〉的批复》（浔农水字〔2020〕43 号）。

（三）水土保持初步设计情况

无。

（四）水土保持监测情况

2021 年 5 月，九江市浔阳区城市建设投资有限公司委托江西园景环境科技有限公司对浔阳区战备路保障性住房综合安置小区二期及绕小区市政战备支路项目开展水土保持监测工作；监测单位按照水土保持监测相关要求开展了本项目水土保持监测，共提交水土保持监测季度报表 1 份，2022 年 3 月编制完成了《浔阳区战备路保障性住房综合安置小区二期及绕小区市政战备支路项目水土保持监测总结报告》。监测报告结论为：本工程水土流失防治指标达到了方案批复的防治目标值，未发生明显水土流失危害。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2022 年 3 月，江西园景环境科技有限公司编制完成了《浔阳区战备路保障性住房综合安置小区二期及绕小区市政战备支路项目水土保持

设施验收报告》。主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，水土保持法定程序完整；水土流失防治任务完成；水土流失防治目标达到方案批复目标值。

（六）验收结论

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件的要求，落实了水土流失防治措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到方案批复的目标值，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。