

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 新天景德镇浮梁中岭 100MW 风电场工程
项 目 编 号 景发改审能源字〔2015〕122 号
建 设 地 点 江西省景德镇市浮梁县境内
验 收 单 位 浮梁中岭新天绿色能源有限公司

2022 年 8 月 10 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	新天景德镇浮梁中岭 100MW 风电场工程	行业类别	风电工程
主管部门 (或主要投资人)	浮梁中岭新天绿色能源有限公司	项目性质	新建
水土保持方案审批部门、文号及时间	景德镇市水利局 景水水保字〔2015〕31 号, 2015 年 11 月		
水土保持方案变更审批部门、文号及时间	景德镇市水利局 景水水保字〔2020〕66 号, 2020 年 11 月		
水土保持初步设计审批部门、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2018 年 11 月至 2021 年 6 月		
水土保持方案编制单位	景德镇市水利规划设计院		
水土保持初步设计单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司		
水土保持监测单位	九江绿野环境工程咨询有限公司		
水土保持施工单位	中创城投有限公司 百年建设集团有限公司		
水土保持监理单位	北京中城建建设监理有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	江西园景环境科技有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》2019（160）号文的要求，浮梁中岭新天绿色能源有限公司于2022年8月10日在景德镇市浮梁县主持召开了新天景德镇浮梁中岭100MW风电场工程水土保持设施验收会。参加会议的有主体工程设计单位中国电建集团江西省电力设计院有限公司、施工单位中创城投有限公司、百年建设集团有限公司、监理单位北京中城建建设监理有限公司、方案变更编制单位江西省景德镇市水利规划设计院、水土保持监测单位九江绿野环境工程咨询有限公司及验收报告编制单位江西园景环境科技有限公司等单位及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组察看了工程现场，查阅了各参建单位提供的有关技术资料，听取了各单位关于水土保持设施自验、方案编制、监测、监理等工作和设施验收报告编制情况的汇报，经质询、讨论，形成了新天景德镇浮梁中岭100MW风电场工程水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

新天景德镇浮梁中岭100MW风电场工程位于江西省景德镇市浮梁县县城北约24公里的山区地带。工程占地总面积97.69公顷，其中永久占地3.25公顷，临时占地94.44公顷。本项目建设44台单机容量2.0~2.5兆瓦的风力发电机组；风机安装平台44处；新建1100千伏升压站1座；集电线路路径总长度约为73.4公里，其中架空段路径长度双回路约为

12.8 公里，单回路约为 1.1 公里，直埋电缆段（沿施工道路直埋）路径长度约为 59.5 公里；施工及检修道路长约为 45.4 公里；设置 1 处弃土场。项目总投资为 87157.98 万元，其中土建投资 17358.13 万元。工程 2018 年 11 月开工，2021 年 6 月完工，总工期 31 个月。

（二）水土保持方案批复情况

2015 年 11 月，景德镇市水利局出具了《新天景德镇浮梁中岭 100MW 风电场工程水土保持方案报告书》审批的意见的函（景水水保字〔2015〕31 号）；2020 年 11 月，景德镇市水利局下发了关于《新天景德镇浮梁中岭 100MW 风电场工程水土保持方案变更报告书》审批意见的函（景水水保字〔2020〕66 号）。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2019 年 11 月，中国电建集团江西省电力设计院有限公司编制完成了《新天景德镇浮梁中岭风电场工程初步设计报告》（含水土保持章节）

（四）水土保持监测情况

2019 年 1 月，浮梁中岭新天绿色能源有限公司委托九江绿野环境工程咨询有限公司对新天景德镇浮梁中岭 100MW 风电场工程开展水土保持监测工作；2022 年 8 月九江绿野环境工程咨询有限公司编制完成了《新天景德镇浮梁中岭 100MW 风电场工程水土保持监测总结报告》。监测报告结论为：本工程水土流失防治指标达到了方案批复的防治目标值，其中，水土流失总治理度 99.79%，土壤流失控制比 1.01，渣土防护率 99.61%，表土保护率 93.30%，林草植被恢复率 99.60%，林草覆盖率 63.45%。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2022 年 7 月，受浮梁中岭新天绿色能源有限公司委托江西园景环境科技有限公司开展该项目水土保持设施验收报告编制工作，提交了《新天景德镇浮梁中岭 100MW 风电场工程水土保持设施验收报告》。主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理工作，开展了水土保持监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；水土流失防治任务完成；水土流失防治指标达到方案批复目标值；备查资料数据可信；水土保持设施后续管理维护责任落实；项目水土保持设施达到验收合格标准。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中落实了水土保持变更方案及批复文件的要求，落实了水土流失防治措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到方案批复的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

新天景德镇浮梁中岭 100MW 风电场工程水土保持设施验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备 注
组 长	袁恒	浮梁中岭新天绿色能源有限公司	负责人	袁恒	建设单位
	黄斌	中创城投有限公司	负责人	黄斌	施工单位
	陈华林	百年建设集团有限公司	负责人	陈华林	施工单位
	刘帅栋	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	设 代	刘帅栋	设计单位
	孟振青	北京中城建建设监理有限公司	总 监	孟振青	监理单位
	余 明	景德镇市水利规划设计院	工程师	余明	水土保持变更方案编制单位
	刘凯兵	九江绿野环境工程咨询有限公司	工程师	刘凯兵	监测单位
	谭 威	江西园景环境科技有限公司	工程师	谭威	验收报告编制单位
	李相玺	特邀专家	高级工程师	李相玺	省级专家库专家
	高少平	特邀专家	高级工程师	高少平	省级专家库专家
	叶 蓁	特邀专家	高级工程师	叶蓁	省级专家库专家